
Reparatie in regim de schimb videobronhoscop nivel 1

I.D.: 95939287

Data
publicarii 11.04.24

Coduri CPV 50422000-9

Pretul
estimativ: 36.000,00 RON - 36.000,00 RON

Descriere: Reparație videobronhoscop V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Test etanșeitate eşuat. Sistem angulație defect. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează videobronhoscopul. Se înlocuiește tija de examinare. Se înlocuiesc garniturile de etanșare. Se înlocuiește placa electronică. Se efectuează calibrări și teste funcționale. Se assemblează videobronhoscopul.
