
Servicii de diagnosticare intretinere si reparatii detector infrarosu RAPID/ Bruker Daltonik

I.D.: 43326163

Data publicarii	25.06.19	Coduri CPV	50660000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 40.798,00 RON - 40.798,00 RON

Descriere: Servicii de diagnosticare intretinere si reparatii detector infrarosu RAPID/ Bruker Daltonik-
Reparatie pentru detector infrarosu agenti chimici RAPID/Bruker Daltonik Piese de schimb: -
Placa electronica RLM 1bu=21815 lei; - Cablu cu conectori RLM -RAPS (set a 3 buc.) =3304
lei - Cablu cu conectori EWS-RAPS (set a 2 buc.)=1152 lei - Cablu cu conectori SCT -RAPS
(set a 4 buc.)=4602 lei - Set garnituri etansare = 1718 lei - Garnitura comutator ON/OFF=
1595lei - Filtre uscare unitate inferioara set a 2 buc. = 3276 lei - Filtre uscare unitate
calibrare set a 2 buc.= 2180 - Azot 20 litri = 590 lei Manopera inlocuire piese de schimb si
verificare parametrului detectie 10 ore = 566 lei; Total costuri reparatie =40798 lei
