
Reparatie pompa Wilo Helix First V 1612

I.D.: 97064289

Data publicarii	10.05.24	Coduri CPV	50510000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.279,01 RON - 11.279,01 RON

Descriere: Reparatie pompa Wilo Helix First V 1612 (art 4201007/19w21/777642), constand din: - schimbarea setului de rulmenti (motor+cuplaj), - schimbarea cartusului de etansare, - schimbare etaj pompare 13.1 - 1 bucata, - schimbare etaj pompare 13.2 - 2 bucati, - schimbare etaj pompare 13.3 - 1 bucata, - manopera aferenta.
