

Servicii de reparare a excavatoarelor/

I.D.: 78736955

Data publicarii 16.02.23 Coduri CPV 50000000-5 50116000-1

Pretul estimativ: 6.220,20 RON - 6.220,20 RON

Descriere: JCB 2CX inlocuit ulei si filtre,sonda ulei,modificat filet bloc motor,solutie curatat,manopera rep.instalatie electrica Ghel - inlocuit cablaj electric,conectori electrici,banda izolatoare,faseta legatura,deplasare,manopera
