

---

## Servicii de reparatie al kitului de ambreiaj

I.D.: 62550946

---

Data publicarii	28.10.21	Coduri CPV	50110000-9 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 7.400,08 RON - 7.400,08 RON

---

Descriere: Servicii de reparatie al kitului de ambreiaj si volanta la autoutilitara Volkswagen Amarok cu numar inmatriculare BV18FRG, prin furnizarea si inlocuirea urmatoarelor componente auto: disc ambreiaj, placă de presiune, rulment de presiune, volantă si ulei cutie de viteza.

---