

---

## Verificare retea hidranti exteriori si interiori

I.D.: 72134949

---

Data publicarii	08.08.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 660,00 RON - 660,00 RON

---

Descriere: Verificare retea hidranti interiori Se vor efectua: - Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); - Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); - Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); - Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; - Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; - Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor (furtun, țeavă, robinet, cheie) și integritatea cutiei; - Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului interior și a existenței lămpilor de urgență marcate cu „HIDRANT” (dacă este cazul), conform Normativului I 7, art. 7.23.11.1.1.1; - Verificarea funcționabilității robinetilor de hidrant și a modului de manevrare; - Alimentarea cu apă. SC IASISTING GRUP SRL este atestata conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform Autorizatie seria A nr. 5775/13.04.2016 Verificare retea hidranti exteriori Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, conform art. 28.4., din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013

---