

Reparatie autovehicul Toyota Hilux .

I.D.: 81827045

Data publicarii	10.05.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.05.23	Pretul estimativ:	326,05 RON - 326,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Reparatie autovehicul Toyota Hilux, cu serie sasiu: AHTFR22G106017881. Serviciile solicitate sunt urmatoarele : 1. Bec soclu- 2 buc 2. Bec W5W- 2 buc 3. Bec P21 / 5w -2 buc 4. Bec R5W-2 buc 5. Spray degresant -1 buc 6. Inlocuit acumulator - 2 buc 7. Inlocuit becuri lampa stop - 1 buc, si alte piese mici necesare a fi schimbate. Conditii de garantie: minimum 12 luni pentru piese si mimimum 3 luni pentru manopera. Piesele folosite la reparatie vor fi OE sau producator OEM. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate , caietului de sarcini, specificatiilor tehnice sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
