

---

## **Reparatie difuzor DRL 100W,Bec stroboscopic rampă luminoasă RLA19**

I.D.: 106623015

---

Data publicarii 02.12.24 Coduri CPV 31531000-7 50800000-3 30237000-9

---

Pretul estimativ: 1.995,00 RON - 1.995,00 RON

---

Descriere: eparatie difuzor DRL 100W Membrana difuzor DRL 100W = 575 lei/bucata Tarif interventie in regim normal (08-16.00) = 0,00 lei/interventie Tarif deplasare interventie = 0,00 lei/km Manopera reparatii si inlocuiri piese si componente = 0,00 le,CABLU TELECOMANDA UTP Conector Negru 3m,Bec stroboscopic pentru girofar albastru GAA47

---