
Servicii de Verificare, Incarcare Stingator tip SM50

I.D.: 67466411

Data publicarii	21.03.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: Servicii de verificare si reparare stingatoare de incendiu Efectuarea lucrarilor de verificare si reparare pentru urmatoarele tipuri de stingatoare: - stingatoare cu pulbere: tip P1 - 7 Buc., tip P6 - 64 Buc., tip P9 - 2 Buc.; - stingatoare cu dioxid de carbon: tip G2 - 6 Buc., tip G5 - 19 buc.; - stingatoare cu spuma mecanica: tip SM6 - 3 Buc. Materiale utilizate: - Furtun P6 - 5 buc , Cui de siguranta- 4 Buc, Suport stingator - 22 Buc.
