

---

**Servicii de expertizare echip. pentru: Analiza cauzelor privind ruperea șuruburilor de prindere a ghidajului coloanei de distribuție de capacul rotorului turbinei la HA1 din CHE Porțile de Fier I. Propuneri de soluții pentru evitarea ruperii Analiza sistemului de prindere a ghidajului de distrib. de capacul rotorului turbinei la hidroagregatele din CHE Pdf I. Propuneri de soluții de fiabilizare**

I.D.: 93834596

---

Data publicarii	27.02.24	Coduri CPV	71319000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 134.453,78 RON - 134.453,78 RON

---

Descriere: Servicii de expertizare echipamente pentru: Analiza cauzelor privind ruperea șuruburilor de prindere a ghidajului coloanei de distribuție de capacul rotorului turbinei la hidroagregatul HA1 din CHE Porțile de Fier I. Propuneri de soluții pentru evitarea ruperii Analiza sistemului de prindere a ghidajului de distribuție de capacul rotorului turbinei la hidroagregatele din CHE Porțile de Fier I. Propuneri de soluții de fiabilizare, cf. cerintelor din Caietul de sarcini nr. 71876/03.07.2023

---