
REPARATIE CURENTA SISTEM ETANSARE LA MOTOPOMPA DAISHIN SUBARU

I.D.: 35276003

Data publicarii	15.04.19	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.04.19	Pretul estimativ:	800,00 RON - 800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: REPARATIE CURENTA SISTEM ETANSARE LA MOTOPOMPA DAISHIN SUBARU IN VALOARE MAXIMA TOTALA DE 800 LEI FARA TVA.SE VA VERIFICA INSTALATIA SPECIALA A MOTOPOMPEI SI SE VOR ELIMINA SCURGERILE DE APA INTRE MOTOR SI INSTALATIA SPECIALA.
