

---

## Serviciu reparatie sistem alimentare autosanitara

I.D.: 85492019

---

Data publicarii	31.07.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 11.101,62 RON - 11.101,62 RON

---

Descriere: Serviciu reparatie sistem alimentare autosanitara Mercedes-Benz sasiu: WDB9066338S333672: \* inlocuire: 6 injectoare, 1 senzor presiune rampa comuna, ansamblu pompa rezervor, garnitura, etansare pompa, 6 buc. saiba injector, filtru combustibil, O-ring pompa inalta presiune; \*spalare instalatie combustibil \* codare/calibrare sistem injectie \* piese OEM \* lucrarile vor fi finalizate in termen de maxim 5 zile lucratoare de la plasarea comenzii ferme, \* emiterea unui deviz estimativ pentru defectiunile care se constata in urma lucrarilor de reparatie, \* delegatul din partea unitatii va asista la executarea lucrarilor, \* service autorizat R.A.R. loc. Constanta.

---