
Reparatii constructie vestiar stadion Unirea

I.D.: 39138471

Data publicarii	16.10.19	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.924,07 RON - 3.924,07 RON

Descriere: Desfacut invelitoare tigla cu recuperare; reparatii sarpanta deteriorata prin inlocuire de grinzi si prin platuire, chituit si vopsit dolie tabla zincata; invelitoare tigla profilata, reparatii coame acoperis in doua ape. Total materiale 523,67 lei, manopera = 2.780,40 lei; utilaj 75,24 lei, contributie asiguratorie de munca = 62,56 lei; cheltuieli indirecte 482,21 lei, total deviz =3.924,07 lei
