

---

## **Reparatie UPS Apc , Reparatie imprimanta Lexmark MS810 C792**

I.D.: 44568113

---

Data publicarii	17.12.19	Coduri CPV	50312610-4 30200000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.805,47 RON - 1.805,47 RON

---

Descriere: Reparație UPS APC - inlocuire acumulator Reparație imprimantă laser Lexmark 810 - placa de baza Reparație imprimantă laser color Lexmark 792 - depanare paper jam. Repartaie Imoprimanta laser Lexmark 810 reparateie imprimanta laser color lexmark 792

---