
servicii reparatie auto dacia duster

I.D.: 60038757

Data publicarii	18.08.21	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.08.21	Pretul estimativ:	4.200,00 RON - 4.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: inlocuit senzor temperatura filtru particule -1 buc; inlocuit flanse amortizor spate stanga /deapta-2 bucati; inlocuit bielete antiriliu fata stanga /dreapta-2bucati; inlocuit bucse bara torsiune fata stanga/dreapta- 2bucati; inlocuit amortizor fata stanga /dreapta-2bucati; inlocuit flanse amortizor fata stanga/dreapta;-2bucati; inlocuit kit protectie praf amortizoare spate stanga/dreapta -2bucati; inlocuit bielete antiriliu spate stanga /dreapta-2bucati; inlocuit bucse bara torsiune spate stanga /deapta-2 bucati; inlocuit conducta A/C -1bucata; freon +ulei compresor -1litru. serie sasiu UU1HSDADDG51153786
