
Reparare detector EDAX

I.D.: 88631919

Data publicarii	24.10.23	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 50.000,00 RON - 50.000,00 RON

Descriere: Reparare detector EDAX instalat pe SEM Nova NanoSEM 630 - Detectorul defect va fi trimis pentru reparare la producător; - Prețul include: verificare tehnică generală stare funcționare microscop, repararea detectorului la producător, înlocuirea detectorului pe microscop, diagnoza și reinstalare detectorului pe microscop; - Pretul nu include C/V pieselor de schimb și nici a consumabilelor (dacă va fi cazul); NOTĂ: - La toate prețurile și tarifele de mai sus se adaugă cota legală de TVA - Nu se asigură up-date-uri sau up-grade-uri echipamente și soft; acestea se pot face contra cost și constituie obiectul unor oferte separate. Termene: - Termenul estimat de reparație este de 4 luni de la data primirii comenzii; Garanții: - Garanție detector: 12 luni de la instalare pe microscop (garanția nu acoperă și fereastra); - Garanție manoperă înlocuire: 2 luni / 60 zile; Plata: - factura pentru plata 100% a intervenției se emite după ce a fost efectuată verificarea tehnică generală a stării de funcționare a microscopului; - plata se face în maxim 15 zile de la facturare; - penalizări în cazul întârzierii la plată: 0.1 % pe zi de întârziere.
