
Reparatie de întreținere pompa multietajata WILO

I.D.: 48389139

Data publicarii	23.07.20	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.047,38 RON - 1.047,38 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere:	Reparatie de întreținere pompa multietajata WILO, cu inlocuire de rulmenti, etansare mecanica, curatare turbine etc.
------------	--
