
Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 4.0 x 65, cod: 11302BDX

I.D.: 98129983

Data publicarii	04.06.24	Coduri CPV	50420000-5 50422000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 27.000,00 RON - 27.000,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 4.0 x 65, cod: 11302BDX V3
DEFECTIUNI CONSTATATE teaca externa este deteriorata la imbinarea cu manerul nu are
imagine nu are lumina canal de lucru deteriorat nu este etans OPERATIUNI NECESARE
inlocuire teaca externa inlocuire sistem transmisie imagine inlocuire sistem transmisie
lumina inlocuire canal de lucru
