
SERVICII DE REPARATII ECHIPAMENTE MEDICALE

I.D.: 95739268

Data publicarii	11.04.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.000,00 RON - 17.000,00 RON
31.260,80 RON - 31.260,80 RON
3.727,52 RON - 3.727,52 RON
2.901,10 RON - 2.901,10 RON
3.545,49 RON - 3.545,49 RON
3.678,24 RON - 3.678,24 RON
2.259,33 RON - 2.259,33 RON
3.384,84 RON - 3.384,84 RON
4.347,71 RON - 4.347,71 RON
56.095,05 RON - 56.095,05 RON
21.980,20 RON - 21.980,20 RON
7.789,98 RON - 7.789,98 RON
7.996,58 RON - 7.996,58 RON
8.980,43 RON - 8.980,43 RON
6.220,72 RON - 6.220,72 RON
11.339,48 RON - 11.339,48 RON
12.350,00 RON - 12.350,00 RON
155.550,00 RON - 155.550,00 RON
76.667,00 RON - 76.667,00 RON
124.300,00 RON - 124.300,00 RON
94.800,00 RON - 94.800,00 RON
167.200,00 RON - 167.200,00 RON
52.000,00 RON - 52.000,00 RON
24.800,00 RON - 24.800,00 RON
12.375,00 RON - 12.375,00 RON
17.955,00 RON - 17.955,00 RON

Descriere: 2. Reparatie ecobiometru Compact Touch, seria 3574, nr. inv. 270251. Reparatie ecobiometru Compact Touch, seria 3080, nr. inv. 2562013. Reparatie microscop operator oftalmologic LEICA M844, seria 60213001, din completul Sistem integrat sala operatii oftalmologie nr. inv. 2479720. Reparatie trusa de videoendoscopie digestiva de inalta performanta, nr. inv. 2771621. Reparatie trusa de videoendoscopie pentru examinare screening, nr. inv. 2663024. Reparatie trusa de videoendoscopie, nr. inv. 2484422. Reparatie trusa de videoendoscopie pentru examinare screening, nr. inv. 2663623. Reparatie trusa de videoendoscopie pentru examinare screening, nr. inv. 2751425. Reparatie ventilatoare de transport MONNAL T6026. Reparatie ventilator de transport MONNAL T60, seria MT60-09733, nr. inv. 2896211. Reparatie masa de operatie MAQUET, seria 4992, nr. inv. 2493019. Reparatie sterilizator cu abur, model GETINGE HS22, seria 06022290, nr. inv. 2374312. Reparatie masa de operatie MAQUET, seria 5027, nr. inv. 2495415. Reparatie motor electric pentru sternotomie de revizie, seria 1600562, nr. inv. 2538217. Reparatie sterilizator cu abur Getinge model HS 2210. Reparatie masa de operatie MAQUET, seria 1089, nr. inv. 2737618. Reparatie sterilizator cu abur Getinge model HS 33, seria 14183009, nr. inv. 248089. Reparatie lampa de operatie MAQUET, tip HLED 700, seria 060041, nr. inv. 253854. Reparatie injectomat seria 303128, din completul aparatului de anestezie de inalta performanta, seria ASHL-0031, nr. inv. 249837. Reparatie injectomat seria 303147, din completul aparatului de anestezie de inalta performanta, seria ASHL-0033, nr. inv. 249855. Reparatie injectomat seria 303137, din completul aparatului de anestezie de inalta performanta, seria ASHL-0033, nr. inv. 249856. Reparatie injectomat seria 303138, din completul aparatului de anestezie de inalta performanta, seria ASHL-0033, nr. inv. 249858. Reparatie injectomat seria 303152, din completul aparatului de anestezie de inalta performanta, seria ASHL-0031, nr. inv. 249833. Reparatie injectomat seria 303122, din completul aparatului de anestezie de inalta performanta, seria ASHL-0031, nr. inv. 2498316. Reparatie seturi instrumentar laparoscopie de baza14. Reparatie monitor 4K seria 20247078 din completul Trusei de nefroscopie tip miniperc, nr. inv. 27385
