

---

## **Servicii de reparare Hyundai Tucson cu nr. de inmatriculare CT24API apartinand A.P.I.A.Constanta**

I.D.: 43341252

---

Data publicarii	26.06.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.099,08 RON - 2.099,08 RON

---

Descriere: Servicii de reparare constând in: -D/R filtru particule -curatat filtru particule -inlocuit acumulator inlocuit curea transmisie -inlocuit furtun racitor ulei -inlocuit set burduf planetara -inlocuit curea transmisie -inlocuit rola transmisie -inlocuit intinzator curea transmisie -inlocuit termostat -inlocuit ulei transmisie Inlocuit: -ulei transmisie Mobil SHC 75W90 1L 2 buc -rola transmisie 1 buc -intinzator transmisie 1 buc -acumulator 95AH 1 buc -capac filtru ulei 1 buc -curea transmisie 1 buc -termostat 1 buc -set burduf planetara fata la cutie 1 buc -furtune racitor ulei 2 buc Total manopera 735,00 ron Total piese 1364,08 ron

---