

Reparatie de întreținere pompa multietajata WILO

I.D.: 48912419

Data publicarii	13.08.20	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.047,38 RON - 1.047,38 RON

Descriere: Revizie pompa multietajata Wilo din gama MVI806-1, cu inlocuire de rulmenti, etansare mecanica, curatare etaje de pompare, teste de functionare in presiune.
