
Servicii de reparare si intretinere.

I.D.: 58209170

Data publicarii	22.06.21	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.030,68 RON - 2.030,68 RON

Descriere: Conform Ofertei de pret nr. 385/05.05.2021, dupa cum urmeaza: - Suport antibalans - 1buc /168,07 lei - Bielele directie dr+stg - 2 buc / 79,83 lei bucata - Cap de bara stg+dr - 2 buc / 84,03 lei bucata - Racitor ulei - 1 buc / 168,07 lei - Filtru ulei - 1 buc / 30,25 lei - Castrol gtx 10w40 A3/B4 vrac - 8 litri / 18,49 lei litrul - Spray curatare - 2 buc / 8,40 lei bucata - Inlocuire bielele directie si capeti de bara - 1 ora / 126,05 lei ora - Inlocuire suport antibalans - 0,8 ore / 126,05 lei ora - Inlocuire racitor ulei - 2 ore / 126,05 lei ora - Inlocuire ulei si filtru ulei - 0,33 ore / 126,05 lei ora - Etrier frana fata dr - 1 buc / 378,15 lei - Lichid frana 1 litru - 2 litri / 25,21 lei litrul - Set ghidaj etrier - 1 buc / 33,61 lei - Inlocuire etrier dr fata - 0,5 ore / 126,05 lei ora - Inlocuire lichid frana si aerisit - 1 ora / 126,05 lei ora VOLKSWAGEN TRANSPORTER CS-61-AMB
