
Lucrări de reparații cameră video Motorola Body Worn Camera VB400 - necesită înlocuire acumulator cu modelul original VB3300 *Foto 1/Notă 1; *garanție 12 luni pentru reparație / acumulator

I.D.: 102901174

Documente participare:

- Solicitare oferta de pret Reparatii camera video Motorola Body Worn seap.doc

Data publicarii	19.09.24	Coduri CPV	50323000-5
Termenul limita pentru depunere:	25.09.24 23:59	Pretul estimativ:	18.000,00 RON - 18.000,00 RON
Descriere:	Achiziție de: Lucrări de reparații cameră video Motorola Body Worn Camera VB400 - necesită înlocuire acumulator cu modelul original VB3300 *Foto 1/Notă 1; *garanție 12 luni pentru reparație / acumulator		
