

---

## Serviciu reparare plita cu cuptor

I.D.: 41846084

---

Data publicarii	05.02.20	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	402,00 RON - 402,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere:	DESCRIERE: Inlocuit termocupla, s-a verificat fcuntionarea, s-a curatat arzatorul pilot. PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
------------	--

---