
Reparat uscator rufe si masina de spalat INDESIT

I.D.: 42108947

Data publicarii	26.02.19	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 607,00 RON - 607,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat uscator de rufe INDESIT prin inlocuire (rezistenta si rulmenti) si 1 bucata masina de spalat INDESIT prin inlocuire (amortizor, rezistenta si electropompa) , pentruCPV ODOBESTI , centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni la reparatiile executate
