

---

## SERVICII DE ÎNTREȚINERE AUTOTURISM DE SERVICIU

I.D.: 98705652

---

Data publicarii	14.06.24	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 285,70 RON - 285,70 RON

---

Descriere: SKODA RAPID- SERVICII DE ÎNTREȚINERE AUTOTURISM: inlocuire roti de iarna cu cele de vara, echilibrat roti, curatat instalatia de climatizare,ventilatie habitaciu, inlocuire filtru polen.  
Conform deviz C 302043/13.06.2023

---