

REPARATII RAMPA INTRARE CANTINA

I.D.: 72530740

Data publicarii	25.08.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.911,95 RON - 12.911,95 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Prestari servicii reoaratii rampa intrare cantina constand in: -1. Zidarie cu blocuri mici beton ceramic BCA de 600*250*150 =2.7 mc-252.99 lei 2. Bloc mic BCA 600x250x150mm = 120 buc - 2104.88 lei 3. Confectionat si montat armature 30 bare*3m d=10 mm = 71 kg - 775.32 lei 4. Otel beton profil neted OB37 STAS 438 D= 10 mm= 71 kg - 852 lei 5. Sarp. Din lemn rasi pe zid pt inv cart sau tb cu 1-2 pante din lemn ecarisat =5.8mp- 223.59 lei 6. Astreala invelitorii din scand rasinde 24 mm execut cu scind brute la constr- 5.8 mp=234.73 lei 7. Invelitori placi table ampretata (tip tigla Lindab) pt invelitori acoperisuri = 6 mp=356.64 lei 8. Panouri tabla otel subtire (0.5mm) ampretata tip tigla (Lindab) zn la cald, acop ext cu plastisol, iNT lac =6.9 mp=269.10 lei 9. Tencuieli interioare driscuite, la pereti, cu mortar ipsos-var M10= 24 mp-1677.36 lei 10. Tencuieli interioare 2.5 cm - 24 mp=1160.40 lei din praf de piatra mortar de var M40 -24 mp= 1190.40lei 11. Burlane tip Lindab -6m=149.94 lei 12. Burlane tip Lindab D=15 CM - 6ML = 228 LEI 13. Sistem de jgheaburi prefab tip brass din table - 7.2 ml= 236.66 lei 14. Burlane sror din tabla ZN la cald protejata cu plastic tip LINDAB pt acoperis cu D=87 mm si L2-7.56 m= 294.84 lei 15. Tavan rigips - 5.8 mp= 535.63 lei 16. Adeziv 150 kg- 300 lei Contributie 2.25% = 95.14 lei Cheltuieli indirecte 12737.62*0.10000= 1 273.76 14011.38*0.05000= 700.57 Total Deviz: 12 911.95 LEI
