
Serviciu reparare stand frână marca VLT model VLT160033/M5P/H4. Înlocuirea întinzătoarelor duble de lanț (2 buc. Anterioare și 2 buc. Posterioare) și calibrarea acestuia.

I.D.: 56795102

Documente participare:

- solicitare oferta.pdf

Data publicarii	11.05.21	Coduri CPV	50800000-3
Termenul limita pentru depunere:	12.05.21	Pretul estimativ:	5.950,00 RON - 5.950,00 RON
Descriere:	Serviciu reparare stand frână marca VLT model VLT160033/M5P/H4. Înlocuirea întinzătoarelor duble de lanț (2 buc. Anterioare și 2 buc. Posterioare) și calibrarea acestuia, conform documentului atasat.		
