

## **Achiziționarea serviciilor de verificare, reparare și umplere a stingătoarelor și a serviciilor de verificare, completare și reparare a hidranților interiori de incendiu**

I.D.: 80659373

---

Data publicării	07.04.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 38.016,24 RON - 38.016,24 RON

---

Descriere: 1. Valoarea estimată pentru întregul acord cadru serviciile de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor de incendiu din cadrul MDRAP este de 16.800,00 lei fără TVA (servicii + alte piese), respectiv 19.992,00 lei cu TVA. 2. Valoarea estimată a serviciilor de verificare, completare și reparare a hidranților interiori, pentru întreg acord cadru este de 21.920,00 lei fără TVA respectiv 26.084,80 lei cu TVA. Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 38.720,00 lei, fără TVA, respectiv 46.076,80 lei cu TVA. Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 9.680,00 lei fără TVA, respectiv 11.519,20 lei cu TVA. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 9.680,00 lei fără TVA, respectiv 11.519,20 lei cu TVA. Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 3.400,00 lei fără TVA, respectiv 4.046,00 lei cu TVA (prețul este doar pentru serviciile de verificare a stingătoarelor și a hidranților de interior, la care nu s-a adăugat valoarea estimată pentru alte piese). Cantitatea maximă estimată de stingătoare ce urmează a fi verificate pe durata acordului-cadru este de 176, respectiv 232 de hidranți de interior, iar cantitatea minimă estimată de stingătoare ce urmează a fi verificate pe durata acordului-cadru este de 44 stingătoare, respectiv 58 de verificări hidranți de interior. Cantitatea estimată de stingătoare ce fac obiectul celui mai mare contract subsecvent este de 44, respectiv 58 de hidranți de interior, iar cantitatea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 20 de stingătoare și 40 hidranți interiori. Achiziționarea pieselor specifice stingătoarelor și hidranților se va realiza de către Autoritatea Contractantă în funcție de necesitățile apărute, precum și de bugetul disponibil.

---