
Servicii de expertizare-Modernizare DJ 581, intersectia cu DJ 586(Secaseni)-intersectie cu DN 57

I.D.: 75143620

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.11.22 | Coduri CPV | 71315300-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 43.560,00 RON - 43.560,00 RON

Descriere: Servicii de întocmire de rapoarte de analiză și încercări de laborator prin verificarea conținutului de bitum, vâscozitatea bitumului, gradul de compactare, pentru a stabili cauza exudărilor multiple apărute pe sectorul de drum DJ581 cu o lungime de circa 8,5 km, cuprins între intersecția Secășeni și Grădinari (intersecție cu DN57)
