

---

## Servicii reparatii VW T5

I.D.: 32694033

---

Data publicarii	14.12.18	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.12.18	Pretul estimativ:	1.480,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Servicii ce se intentioneaza a se achizitiona: MANOPERA: - Manopera inlocuit mufa senzor presiune VW T5 - Manopera demontat/montat filtru particule VW T5 - Manopera curatat filtru particule VW T5 PIESE SCHIMB: - Garnitura intre filtru de particule si catalizator VW T5 - 1 BUC - Solutie curatat filtru particule VW T5 - 1 FLACON - Garnitura turbo VW T5 - 1 BUC. - Mufa 2 pini senzor presiune VW T5 - 1 BUC. - Colier esapament (prindere filtru particule) VW T5 - 2 BUC. - Racord evacuare VW T5 - 1 BUC. DATE AUTOVEHICUL: - WW1ZZZ7HZDH043703 - AN FABRICATIE 2013 - CAPACITATE MOTOR: - 2476 cc - PUTERE MOTOR: - 132 Kw - COMBUSTIBIL: Motorina.

---