

---

## **Serviciul de reparație la autospeciala Mercedes Sprinter conform anunțului cu numărul ADV1257156**

I.D.: 63467104

---

Data publicarii	24.11.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.096,25 RON - 5.096,25 RON

---

Descriere: Serviciul de reparație la sistemul de rulare și sistemul de transmisie (se vor înlocui următoarele piese: pivot stânga față-1 buc, pivot dreapta față-1 buc, compensator etrier față stânga - 1 buc, compensator etrier față dreapta - 1 buc, plăcuțe frână spate - 1 set, set culisanți etrier spate stânga - 1 buc, set culisanți etrier spate dreapta - 1 buc, cablu frână de mână stânga - 1 buc, 1 buc, cablu frână de mână dreapta - 1 buc, inel contact ESP - 1 buc, capete de bară - 2 buc, bielete direcție - 2 buc. și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire pivoți stânga/dreapta, înlocuire compensatori etrier față stânga/dreapta, înlocuire culisanți spate stânga/dreapta, înlocuire cablu frână de mână stânga/dreapta, înlocuire bielete direcție și capete de bară stânga/dreapta, efectuare direcție, înlocuire spiră volan, remediat conexiune cutie transfer, remediat alimentare unitate ABS și diagnoza electrică) la autospeciala Mercedes Sprinter cu seria de șasiu WDB906255CN520973, cmc. 2987, putere motor 140 Kw, an de fabricație 2012 de la Detașamentul de Pompieri Moinești, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1257156.

---