

SERVICII DE REPARATIE DISPOZITIVE MEDICALE DIN DOTAREA SECTIILOR PNEUMOLOGIE, DERMATOLOGIE, CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA, C.T.I.C.

I.D.: 47845131

Data publicarii	06.07.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	920,00 RON - 920,00 RON
	23.472,00 RON - 23.472,00 RON
	1.387,00 RON - 1.387,00 RON
	40.205,00 RON - 40.205,00 RON
	127.296,00 RON - 127.296,00 RON
	40.205,00 RON - 40.205,00 RON
	27.500,00 RON - 27.500,00 RON

Descriere: 5. Reparatie piesa dreapta X-SG65L 0BH50083, parte componenta a fiziodispenser, seria 06Z00314, nr. inv. 25739, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 3. Reparatie bronhoscop portabil LF Olympus, seria W 800667, nr. inv. 24457, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 7. Reparatie defibrilator extern model TEC 5631 nr. inv. 25126, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 1. Reparatie videobronhoscop BF-F260 din completul trusei de videobronhoscopie cu autofluorescenta tip EVIS Lucera spectrum, seria 2441037, nr. inv. 24455, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 4. Reparatie ecobronhoscop BF-UC 180 F din completul trusei de videoecobronhoscopie, seria 7410475, nr. inv. 24843, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 2. Reparatie videobronhoscop BF-Q180, seria 2802412 din completul trusei de videobronhoscopie cu accesorii pentru purtatori, nr. inv. 24460, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP. 6. Reparatie laser ablativ CO2 ultrapluse total FX, parte componenta a sistemului integrat pentru sala de operatii dermatologice, CANTITATE - 1 BUC. CONFORM CAIET DE SARCINI / SPECIFICATIEI TEHNICE ANEXATE IN SICAP.
