
Servicii de reparatie subsisteme, componente si subansambluri autospeciala de supraveghere cu termoviziune.

I.D.: 15333476

Data publicarii	04.10.16	Coduri CPV	50344000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.16	Pretul estimativ:	10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Servicii de reparare a echipamentului de supraveghere din dotarea Autospecialiei de supraveghere cu termoviziune ARTEMIS pe sasiu LAND ROVER DISCOVERY 4, Tip motor 276DT, Sursa energie Motorina, Serie sasiu SALLAAA18AA548726, An de fabricatie 2010. Defect posibil: convertor DC-DC (convertor pentru încarcarea bateriilor suplimentare de la alternatorul autospecialiei).
