
Reparatie autoduba AB 8130 FL (frumoasa americana)

I.D.: 13805068

Data publicarii	06.07.16	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.07.16	Pretul estimativ:	16.798,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Reparatie autoduba AB 8130 FL (frumoasa americana) ce consta in: a)inlocuire etriere fata = 2 buc; b)inlocuire etriere spate = 2 buc; c)inlocuire placute frana = 4 seturi/roata; d)inlocuire demaror = 1 buc; e)inlocuire disc ambreiaj = 1 buc; f)inlocuire rulment presiune = 1 buc; g)inlocuire disc franare spate = 1 buc. Se vor oferta piesele si manopera.
