

service aparatura de laborator+piese de schimb

I.D.: 25445192

Data publicarii	22.01.18	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.01.18	Pretul estimativ:	63.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: -Service baie apa Model Gerber, butirometer shaker. Problema semnalata: nu men?ine temperatura setata, termostat posibil defect buc. 1,-Service termostat(parte componenta a dispozitivului de decelerare larve Trichinella) Model Thesis SSDA-001 Problema semnalata: temperatura afi?ata este diferita de cea reala (indica cu 1,8°C mai mult) buc. 1, -Service cuptor calcinare Model Nabertherm Problema semnalata:nu preia comenzile, afi?aj electronic defect, posibil contact imperfect buc. 1,Service UPLC I Model Waters Aquity.problema semnalata: lampa detector uzata (nr.ore fun?ionare depa?it) buc. 1,- Service UPLC III Model Waters Aquity.Problema semnalata: traductor presiune de la nivelul autosamplerului defect buc. 1, -Service UPLC IV Model Waters Aquity. Problema semnalata: garniturile ?i pistoanele pompei sunt uzate buc. 1, -Service HPLCModel GBC Photodiode Array Detector LC5100 Detector LC12555.Problema semnalata: blocare soft, necesita schimbare detector ?i soft buc. 1
