
REPARAȚIE POMPA GRUNDFOS SE 1.75.100

I.D.: 89837023

Data
publicarii 21.11.23

Coduri CPV 50511000-0

Pretul
estimativ: 29.567,90 RON - 29.567,90 RON

Descriere: LUCRĂRI DE REPARAȚIE POMPA GRUNDFOS SE 1.75.100, CARE INCLUD:Kit camera lagar rul sup,Kit etansare, Kit cablu, Rulment sup, Kit garnitura cablu, Kit senzor umiditate sup, Kit senzor umiditate inferior, Silcagel, Kit manta, Kit garnituri, Kit rotor,Lichid ungere-3 BUC, Rebobinat stator, Constatate, + Manopera
