
Reparatii la bazinul de inox la autospeciala SCANIA

I.D.: 44357966

Data publicarii	23.10.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.577,20 RON - 7.577,20 RON

Descriere: Reparati bazin de inox de pe autospeciala(40h): -demonat bazin de apa de pe autospeciala -identificarea fisurilor -executarea placilor din tabla de inox -reparatii bazin apa -probe de etansare -montajul pe autospeciala a bazinului si a instalatiilor aferente; probe Reparatii la instalatia conductelor(3h): -verificat conducta retur cazan; robinet inox 2 1/2 retur cazan; demontat si inlocuit -verificat si reparat robinetii de refulare care nu se inchid Verificat si reparat instalatia electrica si tamburii (12h): demontat si inlocuit buton relanti -demonat-montat cuple rotative si inlocuire O-ringuri -gresat, schimbat ulei la pompa; verificat instalatie electrica - senzor nivel apa
