

Reparație SPAP Bărați

I.D.: 74199359

Data publicarii	16.10.22	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.520,10 RON - 5.520,10 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Reparație SPAP Bărați: - înlocuire etanșare mecanică; - înlocuire set rulmenți motor; - înlocuire vas expansiune GWS 24 L 16 bar; - înlocuire vas hidrofor Refix 200 L PN10; - manoperă.
