
SERVICE APARATE DE AER CONDITIONAT TIP SPLIT, Ven952, Ref 84156

I.D.: 84419857

Data publicarii	06.07.23	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.760,00 RON - 5.760,00 RON

Descriere: demontare capace unitate exterioara si interioara; curatarea filtrelor de aer si a schimbatoarelor de caldura condensator si vaporizator; curatarea colectorului de condens si a tubului de drenaj; verificarea presiunilor agentului frigorific; verificarea tensiunilor de lucru, conexiunilor hidraulice si refacerea lor, daca este cazul; verificarea conexiunilor electrice si a legaturii la instalatia de impământare; verificarea compresorului(grad uzura), a ventilatoarelor (unitate int. si exterioara) si a dispozitivelor de directionare a aerului conditionat; verificare valva patru cai; verificare telecomanda; verificarea rezistentei structurii metalice de sustinere a unitatii exterioare; verificarea tuturor parametrilor functionali conform specificatiei fabricantului. verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteza determinarea gradului de uzura tehnica a echipamentului. igienizarea schimbatorului de caldura a unitatilor interioare folosind produse cu actiune antibactericida si antivirala tratament specific pentru tavita de condens, impotriva mucegaiului si pentru combaterea mirosurilor completare cu agent frigorific (freon) Redactare raport cu operatiunile si masuratorile efectuate.
