
Reparatii masina de spalat marca INDESIT

I.D.: 19207767

Data publicarii	21.04.17	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.04.17	Pretul estimativ:	450,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Reparatii masina de spalat marca INDESIT,situata in incinta C.R.R.Dersca,com.Dersca,jud.Botosani Masina de spalat necesita schimbarea rulmentilor de la motor,cuva,inlocuire semering,inlocuire electropompei,a condensatorului,verificare si dupa caz,reparare placa electronica
