
constatare tehnica si remediere defectiuni la aparatul Ultrasunet BTL 5710

I.D.: 37675343

Data publicarii	05.08.19	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la aparatul Ultrasunet BTL 5710 - aparatul afiseaza eroarea de sistem : E-2488-0000-037, E-246-078-037. Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si instalare/punere in functiune valabila la echipamentul medical care face obiectul consultarii de piata.
