

## Achizitie reparatii auto in service-uri autorizate

I.D.: 68503692

Documente participare:

- MAI 35133.pdf

---

Data publicarii	28.04.22	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	02.05.22	Pretul estimativ:	6.878,15 RON - 6.878,15 RON

---

Descriere: Va facem cunoscut ca ISU Teleorman intenționează sa achiziționeze prin cumpărare directa servicii de reparatii auto de către un service autorizat pentru ambulanța de prim ajutor marca VW T5, cu nr. MAI 35133, după cum urmează: Operațiunile de reparatii care trebuie efectuate sunt următoarele: PIESE: 1. INEL DE ETANȘARE (DIESEL) - BOSCH, 2 buc 2. GARNITURĂ CAPAC SUPAPE - ELRING, 2 buc 3. ȘURUB PRINDERE INJECTOR, 1 buc 4. KIT DE DISTRIBUȚIE, 1 buc 5. CUREA DE ACCESORII, 1 buc 6. ÎNTINZĂTOR ACCESORII, 1 buc 7. ROLA ACCESORII, 1 buc 8. GARNITURĂ CHIULASĂ, 1 buc 9. POMPA DE APĂ, 1 buc 10. RECONDIȚIONAT CHIULASĂ 11. ULEI CASTROL EDGE 5W40 TD 1L, 8 buc 12 .FILTRU DE ULEI, 1 buc 13. PREZON, 10 buc 14. SIMERING AX, 1 buc 15. ȘAIBĂ INJECTOR, 4 buc 16. FILTRU AER, 1 buc 17. ANTIGEL CONCENTRAT, 3 L 18. GARNITURĂ EVACUARE, 1 buc 19. GARNITURĂ VACUUM, 1 buc MANOPERĂ: 1. Demontat/remontat chiulasă 2. Înlocuit kit distribuție + accesorii 3. Înlocuit pompă de apă 4. Revizie ulei 5. Înlocuit garnituri admisie 6. Înlocuit garnituri evacuare 7. Înlocuit garnitură vacuum Ofertantul va cuprinde obligatoriu în oferta sa cheltuielile reprezentând deplasarea autospeciala pe platformă din municipiul Alexandria, locul în care se află autospeciala, la sediul atelierului de reparatii , avand in vedere faptul ca autospeciala este nedepasabila. In cazul în care, in timpul operatiunilor de reparatii, sunt constatate și alte defectiuni tehnice la vehicul, operatorul economic va intocmi si va transmite beneficiarului o nota de constatare in care va prezenta defectiunile constatate, piesele ce trebuie inlocuite precum si valoarea estimata a reparatiei ce trebuie efectuata.