
Reparatie detector X-am 7000

I.D.: 61455506

Data publicarii	27.09.21	Coduri CPV	50433000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.830,00 RON - 2.830,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie pentru detector X-am 7000 care constau in verificare si calibrare pentru 4 senzori si inlocuirea senzorului de CO2 cu un senzor nou IR
