

Serviciu de reparație a sistemului de transmisie al ambulanței VW Transporter cf. anunț ADV1381073

I.D.: 86478089

Data publicarii	28.08.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.998,45 RON - 17.998,45 RON

Descriere: Serviciu de reparație a sistemului de transmisie al ambulanței marca Volkswagen Transporter serie șasiu WV1ZZZ7HZKH029198, nr. de înregistrare MAI 49138 aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău, în cadrul căruia se vor înlocui următoarele piese: - ambreiaj multiplu CV - DSG; - 1 buc; - ulei cutie de viteze ATF; - 6 litri; - filtru ulei ATF; - 1 buc; - filtru cutie de viteze; - 1 buc; - kit ambreiaje; - 1 buc; - șurub baie cutie de viteze; - 1 buc; - senzor arbore G 28; - 1 buc; - garnitură bușon cutie de viteze; - 1 buc; - garnitură filtru ulei cutie de viteze; - 1 buc; - bușon; - 1 buc; - carcasă mufă; - 1 buc; - rulment cu ace; - 1 buc; - filtru de particule diesel (DPF); - 1 buc; - senzor diferență de presiune; - 1 buc; - garnitură injector ad-blue; - 1 buc; - colier injector ad-blue; - 1 buc; - ulei Mobile 1 5W30 ESP FORMULA; - 1 litru; - traductor presiune senzor; - 1 buc; - flanșă VIBROCHEN palier; - 1 buc; - colier tobă. - 1 buc; Pentru efectuarea serviciului de reparație se vor efectua următoarele operațiuni: - verificare funcție apelabilă; - demo și montat CV - DSG; - demo și montat ambreiaj multiplu CV - DSG; - demo și montat filtru ulei ATF; - golire - umplere ulei ATF CV - DSG; - demo și montat flanșă simering palier; - demo și montat traductor impuls arbore cotit; - aplicare silcon etanșare; - completare ulei Mobile 1 5W30 ESP FORMULA; - demo și montat filtru de particule diesel (DPF); - verificare - reglare geometrie roți, cf. anunț ADV1381073.
