

## **Stabilirea valorii estimate pentru achizitia de servicii de intocmire proiect tehnic pentru consolidare cladire si lucrari necesare indeplinirii conditiilor pentru siguranta la foc pentru imobilul situat in Str. Mihai Eminescu nr 87 Sector 2.**

I.D.: 20784371

Documente participare:

- 11-MC0007428.zip

---

Data publicarii	28.06.17	Coduri CPV	71000000-8 71250000-5 45453000 79419000-4
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere: 18.07.17

Descriere: Autoritatea contractanta doreste o estimare a valorii pentru achizitia de servicii de intocmire proiect tehnic pentru consolidare cladire si lucrari necesare indeplinirii conditiilor pentru siguranta la foc pentru imobilul situat in Str. Mihai Eminescu nr 87 Sector 2. Conform expertizei efectuate cu privire la indeplinirea cerintelor de siguranta la incendiu s-a constatat ca imobilul in cauza nu corespunde in totalitate din acest punct de vedere, propunandu-se solutii concrete si masuri de interventie in vederea aducerii cladirii in parametrii prevazuti de normele legale cu privire la siguranta la incendiu a constructiilor. Urmare expertizei tehnice nr. 39744/18.04.2016 intocmita potrivit normelor legale in materie, cladirea situata in Str Mihai Eminescu nr 87 sector 2 a fost incadrata in clasa de risc seismic RS II, in acest sens necesitand masuri generale de consolidare pentru cresterea clasei de risc seismic: - Lucrari de camasuire a unor pereti de zidarie; - Lucrari la nivelul fundatiilor; - Lucrari de revizuire si inlocuire a unor elemente ale sarpantei. Concluziile raportului de expertiza arata ca: „ Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure caracteristice amplasamentului, asupra constructiei existente analizate in acest caz expertul incadreaza cladirea Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 2 din Str. Mihai Eminescu nr 87 Sector 2, in clasa Rs II corespunzand constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structural majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila,, „ In urma evaluarii seismice facute, pentru stabilirea gradului de protectie seismica a cladirii in care isi desfasoara activitatea Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 2 din str. Mihai Eminescu nr. 87 Sector 2, cu regim de inaltime Sp+P+1 E+pod, sunt necesare masuri de consolidare conform celor mentionate anterior,, Luand in considerare dispozitiile Legii nr 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevad cerinte de calitate esentiale pe care trebuie sa le asigure constructiile (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, accesibilitate pentru persoanele cu handicap) se impune ca pe langa lucrarile privind obiectivul de investitii „ Instalare lift exterior la Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 2, sa se realizeze lucrarile necesare la imobilul situat in Str Mihai Eminescu nr 87 sector 2 pentru ca acesta sa indeplineasca cerintele legale cu privire la siguranta la incendiu a constructiilor, cat si cele cu referire la rezistenta si stabilitate, respectiv lucrari de consolidare a cladirii in cauza.