

## Reparatie autospeciala Scania Volkan .

I.D.: 55602288

Documente participare:

- FORMULARE achizitie directa servicii logistica.doc

Data publicarii	01.04.21	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	05.04.21	Pretul estimativ:	36.794,20 RON - 36.794,20 RON

Descriere: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI in calitate de autoritate contractanta doreste sa achizitioneze servicii de autospeciala Scania Volkan. Serie sasiu: YS2P6X600C2078747. Reparatie consta in: efectuarea diagnozei( probleme la schimbarea gamei), verificarea sistemului si a prelingerii uleiului( inlocuirea senzorerului ulei de pe motor si inlocuirea furtunurilor fisurate a instalatiei de racire). Pentru repararea reductorului schimbare inlocui : angrenaj inelar intern 1118030, con inchizator 1925293, cupla con 1926256, garnitura 1525270, filtru 1381235, o-ring 1349018, garnitura 1766023, c 1926257, surub 1887739, furca schimbator viteze 2292355 si sigiliu 2108947. Pentru repararea sistemului de franare se vor inlocui: set ferodouri 1535249 si i 1338018, sigurante saboti si lacat franare 2032475. Pentru repararea instalatiei de racire se vor inlocui furtunurile cu urmatoarele coduri: 1755962,1738668,1755953,1875170,1755963,2038640,1872812,1755949,1755960,1872813,1917386,1802621,1917386,1917388,1860178,1797845,1797845. Rugam operatorii economici interesati sa aiba in calcul si eventualele cheltuieli cu deplasarea . Autospeciala are un consum de 42 litri / 100 km si se afla la sediul Detasamentului de Pompieri , Dorohoi, str. Dumbrava Rosie nr. 2 , jud. Botosani.