
Reparatii stivuitor Hercul

I.D.: 79385053

Data
publicarii 02.03.23

Coduri CPV 50531400-0

Pretul
estimativ: 64.250,00 RON - 64.250,00 RON

Descriere: - Inlocuit recipient instalatie de franare - 1 buc = 1.100,00 lei - Inlocuit role furci translatie superioare - 1 set; inlocuit role furci translatie inferioare - 1 set = 19.500,00 lei - Inlocuit role turn ridicare - 1 set = 39.800,00 lei - Inlocuit furtunuri hidraulice - 2 buc. = 2.000,00 lei - Inlocuit furtunuri apa (motor-radiator) - 2 buc. = 1.850,00 lei Se ataseaza autorizatia ISCIR pentru reparatii.
