

## **Serviciu reparare plita**

I.D.: 43112479

---

Data publicarii	10.02.20	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	515,00 RON - 515,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere:	DESCRIERE: S-a inlocuit arzatorul pilot, S-a demontat si s-a inlocuit: diuza, si doua conuri PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
------------	--

---