

Reparatie sistem supraveghere video exterior

I.D.: 51571458

Data publicarii	12.11.20	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.485,00 RON - 5.485,00 RON

Descriere: Reparatie sistem supraveghere video exterior conform PV constatator / deviz 2011051
Pachetul include toate cheltuielile cu diagnoza si testare, materialele, manopera montaj si cheltuieli deplasare. Avind in vedere noile reglementari privind mentenanta la sistemele de securitate ale Legii 333/2003 si HG 301/2012, care a intrat in vigoare incepand cu data de 01.06.2012 si care se refera la asigurarea obligatorie a mentenantei la sistemele de securitate, recomandam incheierea unui contract de intretinere pentru sistemele de supraveghere
